











1




2




3




4









2
1
21
14
18
19
6
7
12
14
8
13
10
9
5
21
12
4
15
3
10
17
16
11
34
33
x2
24
25
26
22
23
27
x2
31
30
32
29
28
x3

A x46




M6*40

B x46




M15*11

C x118




M3.5*14

D x48




M5*40

E x4




M8*40

F x1




F1 F2

G x4




H x3




J x11



K x8



L x5



12 inches

M x4




M4*18

N x7




M4*10

P x20




M3.5*14

Q x2



R x20




S x26




S1 S2

M3*16

T x3



L =CR+DR+CL+DL




1


C x12





L x3



CL CR








2

A x4



B x4






3

A x4



B x4






4

A x8




B x8






5


D x4






6


E x4





7

D x8



8


F x1




F1 F2

C x20







9

A x4



B x4





D x10




T x3











10




C x4




L x1




CL CR





D x2






11

C x16




G x4





12



13

A x6




B x6





C x18



H x3







14


C x16



J x4





K x8



M x4









x2

15


C x32






16

D x12



x3

17



x3

18

A x12




J x3



N x3






x3

19

B x12






x3

20


P x12



L x3



DL DR




x3

21


D x12





x2


22



x2

23


A x12



x2

24

B x12




x2

25

N x4

Q x2




x2

26


P x8



L x2




DL DR




x2

27

R x20





28

S x26

