











1




2




3




4










2
1
18
19
17
6
7
28
28
29
7
5
10
11
7
4
20
9
12
20
11
3
8
16
13
15
14
22
16
13
15
14
21
26
25
27
23
24
x3

A x68




M6*40

B x68




M15*11

C x90



M3.5*14

D x34




M5*40

E x8




M8*40

F x1




F1 F2

G x4




H x3




J x5



K x4



L x3



12 inches

M x2




M4*18

N x3




M4*10

P x12



M3*12

R x20




S x18




S1 S2

M3*16


T x3



U x4




V x2





V1 V2 V3


L =CR+DR+CL+DL




1



C x4
L x1
CL CR



C
CR
C



C*2
CR*1
6
C*2
CL*1
3



C
CL
C

2


C x4
L x1
CL CR


C
CR
C


C*2
CR*1
4
C*2
CL*1
4



C
CL
C

3


C x4





L x1



CL CR







4

A x8



B x8



V x1




V1



V2



V3



5


A x12



B x12



D x4



V x1




V1




V2



V3






6

D x8



E x4





7


F x1




F1 F2

C x20








8

C x16




G x4





9



10

A x4



B x4





D x10



T x3







11

A x8




B x8





C x18




H x3










12


A x22	B x22	C x8	E x4	J x2	K x4	M x2	U x4
							




x2











13


C x16






14

D x12



x3

15



x3

16

A x12




J x3



N x3






x3

17

B x12






x3

18


P x12



L x3




DL DR




x3

19

R x20





20

S x18

