











1




2




3




4










12
12
1
16
18
17
6
5
7
20
19
19
19
19
8
20
4
20
3
14
11
15
15
8
9
13
2
10
10
11
24
23
25
22
21
26
x5
x3

A x50




M6*40

B x50




M15*11

C x124



M3.5*14

D x58




M5*40

E x4




M8*40

F x1




F1 F2

G x8




H x6




J x3



K x4



L x3




12 inches

M x7




M4*18

N x20




P x12



M3*12

Q x2




S x18




S1 S2

M3*16

T x3



L =CR+DR+CL+DL




1


C x12





L x3



CL CR








2


A x4



B x4








3


D x2



4

A x4

B x4




5

A x4



B x4






6

A x4



B x4






7


D x8



E x4








8


A x12



9


B x12





10

D x28



11


F x1




F1 F2

C x20







12

A x4



B x4





D x8



T x3








13

C x32



G x8





14


A x6




C x36




H x6





15

B x6



16


C x8



Q x2





K x4



M x4









17


C x16






18

D x12



x3

19



x3

20

A x12




J x3



M x3






x3

21

B x12






x3

22


P x12



L x3




DL DR




x3

23

N x20





24

S x18

